



# LEGENDA

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <p>OBSTOJEČE</p> <p>PREVIDENO</p> | <p>OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE</p> <p>OBMOČJE STAVBENEGA ZEMLJIŠČA NA POSAMIČNI POSELITVI</p> <p>PARCELNE MEJE</p> <p>STANOVANJSKI OBJEKTI</p> <p>GOSPODARSKI OBJEKTI</p> <p>DOSTOP IN DOVOZ NA OBMOČJE</p> <p>DOVOZNA POT</p> <p>NOVI OBJEKT +/- 0,00; 506,60 n.m.v.</p> <p>ELEKTRO OMREŽJE</p> <p>VODOVODNO OMREŽJE</p> <p>TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE</p> |
|-----------------------------------|---|

## ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI

SITUACIJA NOVEGA STANJA  
M 1:500

Št. projekta: LP-12-2-21  
Datum: februar 2021

**STUDIO 2B d.o.o.**

Cesta na brdo 81  
1000 Ljubljana  
Tel.: 030 997 516  
e- arh.studio.tb@gmail.com

- |   |  |
|---|--|
| <p>LEGENDA:</p> <p>506,32 VIŠINE</p> <p>PARCELNE MEJE-UREJENE</p> <p>PARCELNE MEJE-INFORMATIVNE</p> <p>GEODETSKA IZMERA</p> | <p>VOD VROČEVODA</p> <p>VOD JAVNE RAZSVETLJAVE</p> <p>VOD ELEKTRIKE</p> <p>VOD KANALIZACIJE-FEKLALNA</p> <p>VOD VODOVODA</p> <p>VOD PLINOVODA</p> <p>VOD EL. KOMUNIKACIJE</p> <p>VOD KANALIZACIJE-METEORNA</p> |
|---|--|

Izvajalec: Contractor: <b>Geodetske storitve</b> Janez Borovnica s.p. Dobruša 6B, 1217 Vodice			
Ime/Name:	Id. št./Id.No:	Podpis/Sign.:	
OVP (Potrdil): Approved:	univ.dipl.inž.geod. Robert Potočnik geod. tehnik	Geo 0374	
Izdelal: Designed:	Borovnica Janez		
1:500 Datum/Date:		marec 2021	

Vsebina/naslov risbe: Drawing title: <b>GEODETSKI NAČRT</b>			
Naročnik: Owner: <b>KNJEGINIČ MARKO, Ulica Marje Boršnikove 6, 1000 Ljubljana</b>			
Kat. občina	1849 - VINTARJEVEC	parc.št	1759/1 in 1760
List:	1/1		

# Preflight Results

---

## Document Overview

Title: Model  
Author:  
Creator: AutoCAD 2018 - English 2018 (22.0s (LMS Tech))  
Producer: pdfplot14.hdi 14.00.049.000

## Preflight Information

Profile: Convert to PDF/A-2b  
Version: Qoppa jPDFPreflight v2020R2.01  
Date: May 12, 2021 9:29:10 AM

Legend: (X) - Can NOT be fixed by PDF/A-2b conversion.  
(!X) - Could be fixed by PDF/A-2b conversion. User chose to be warned in PDF/A settings.

## Document Results

(X) Fix Failed: Missing CIDToGIDMap